

LEGENDA:


	Uso Laboratório de Proteção
	Uso Laboratório de Botas de Proteção
	Uso Laboratório de Luvas de Proteção
	Proibida a Entrada a Pessoas Estranhas
	Extintor
	Primeiros Socorros
	Telefone de Emergência
	Identificação da Direção de Construção
	Vedação em Painéis Metálicos

LEGENDA - Parque de Resíduos da Construção e Demolição

km

CODIGO LER

- 17.01.02 - Tijolos
- 16.01.17 - Materiais ferrosos
- 15.01.01 - Embalagens de papel e plástico
- 17.04.05 - Ferro e aço
- 17.01.01 - Betão
- 17.02.03 - Plástico contendo emulsores
- 17.06.06 - Vidro
- 17.01.03 - Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos não abrangidos em 17.01.06



- A Edifício Central
- B Edifício de Aulas
- C Edifício de Aulas
- D Edifício de Ensino Articulado de Música
- E Edifício para Atrecadação geral / Oficina de manutenção
- F Acesso à escola / Portaria
- G Pavilhão Gimnodesportivo (não intervençionado)
- H Recinto Desportivo (não intervençionado)
- I Área de Estacionamento (não intervençionado)



OMATAPALO

Município de Paredes de Coura

Reabilitação da Escola EB 2, 3/S de Paredes de Coura

Projecto de Execução

Planta de Estaleiro

Escola

Data

Ago. 2016